

TR: {S_D},50003,RTN,00117076,A220 multifunction horn [ref:_00D61HPW2._5004N1FuSpV:ref]

Savard Jean-François <jean-francois.savard@cegepmontpetit.ca>

Mer 2023-02-22 16:27

À : Gillard Pierre <pierre.gillard@cegepmontpetit.ca>

Cc : Laurin Nicholas <nicholas.laurin@cegepmontpetit.ca>; Gagnon Patrick A. <patricka.gagnon@cegepmontpetit.ca>

Pierre,

Après investigation avec Airbus, il a été déterminé qu'il n'y a pas de horn d'installé sur le A220.

Lorsque l'on presse le bouton MECH CALL dans le cockpit, il n'y a pas d'avertisseur sonore à l'extérieur. On doit ajouter un placard à cet effet.



Cependant, si un opérateur à l'extérieur appuie sur le bouton MECH CALL, le son est audible dans les speakers du cockpit...et de même que les headsets mais à re-valider, avec le PBA SERV INT.

À prendre en considération pour vos cahiers de cours.

Merci,
Best regards,

Jean-François Savard

Technicien avionique TEA / AME Avionic technician

Service des opérations et de la maintenance / Operation and Maintenance Service

t 450 678-3561, poste 4438 Local A-21b

c 514 830-1295

jean-francois.savard@ena.ca




<https://www.cegepmontpetit.ca/ena/english>

De : Savard Jean-François
Envoyé : 22 février 2023 16:18
À : Patrick DESSUREAULT <a220_crc@abc.airbus>; nicolas.barsalou@airbus.com
Cc : Gagnon Patrick A. <patricka.gagnon@cegepmontpetit.ca>
Objet : RE: {S_D},50003,RTN,00117076,A220 multifunction horn [ref:_00D61HPW2._5004N1FuSpV:ref]

M. Dessureault,

Merci pour les images.
Effectivement, il n'y a pas de horn sur FTV3, ni de provision de connecteur et/ou filage.
Pas besoin d'investiguer davantage. Merci!

FTV3



PRODUCTION



Jean-François Savard

Technicien avionique TEA / AME Avionic technician

Service des opérations et de la maintenance / Operation and Maintenance Service

t 450 678-3561, poste 4438 Local A-21b

c 514 830-1295

jean-francois.savard@ena.ca



<https://www.cegepmontpetit.ca/ena/english>

De : Patrick DESSUREAULT <a220_crc@abc.airbus>

Envoyé : 22 février 2023 09:09

À : nicolas.barsalou@airbus.com

Cc : Gagnon Patrick A. <patricka.gagnon@cegepmontpetit.ca>; Savard Jean-François <jean-francois.savard@cegepmontpetit.ca>

Objet : {S_D},50003,RTN,00117076,A220 multifunction horn [ref:_00D61HPW2._5004N1FuSpV:ref]

ATTENTION : Ce courriel provient de l'extérieur du Cégep. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes à moins de reconnaître l'expéditeur et de savoir que le contenu est sécurisé.

AIRBUS

References:

Case Number: 00117076

Aircraft Status: Serviceable

Priority: RTN

Aircraft Serial Number: 50003

Dear Jean-François ,

Please see the solution to your request as follows.

Voir en attachement les photos demandes du Horn sur les A220 en service. Pour ce qui est de l'information recherche de l'installation sur FTV, malheureusement comme cet avion était expérimental, nous n'avons pas de trace de cette information.

If you are an aircraft operator and have access to the Request Management Tool on the Airbus A220World Portal, please click [here](#) to have access to your request.

If you have any questions or concerns, please contact the CRC

Patrick DESSUREAULT

Technologist Sr., Engineering

Airbus A220 Customer Services

Airbus Canada Limited Partnership

T: 450-476-7676 or

Toll Free: 1-866-A220CRC

A220World.airbus.com

CONFIDENTIALITY NOTICE - This communication may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient or received this communication by error, please notify the sender and delete the message without copying, forwarding and/or disclosing it.

ref:_00D61HPW2._5004N1FuSpV:ref